

DEKRA Automobil GmbH Martener Hellweg 50 44379 Dortmund

Lobbe Entsorgung West GmbH & Co.
KG Betriebsstätte Brilon
Herrn Michael
Gallbergweg 7
59929 Brilon

DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau und Immobilien
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon +49.231.9954-0
Telefax +49.231.9954-249

Kontakt:
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Post
Tel. direkt +49.231.9954-100
Mobil +49.170.9239921
E-Mail bernd.post@dekra.com

Sachverständigenorganisation
nach § 52 AwSV

Bericht

über die wiederkehrende Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Vertrags-Nr. 172065883

Überprüfung der Firma: Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG Betriebsstätte Brilon
Gallbergweg 7
59929 Brilon

Überprüfende Stelle: DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Bernd Post

Ergebnis der Prüfung

Die materiellen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung der beschriebenen Arbeiten sind erfüllt.

Der Verlängerung der Anerkennung als Fachbetrieb nach WHG stehen keine Bedenken entgegen.

Nächste Prüfung: 01/2022

Dipl.-Ing. (FH) Bernd Post



Datum der Prüfung: 11.02.2020

1 Gegenstand der Überprüfung

Kontrolle der materiellen- und personellen Voraussetzungen zur Durchführung folgender Arbeiten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Nach Überprüfung ist der Betrieb als Fachbetrieb für nachstehende Tätigkeiten anerkannt.

Anlagenart	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Tätigkeiten							
Errichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instandsetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innenreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stilllegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterungen: A = Heizölverbraucheranlagen,
 B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt >55°C – 100 °C,
 C = Anlagen mit entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem entzündbaren Flüssigkeiten,
 D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten

Lobbe Entsorgung West GmbH & Co.

KG Betriebsstätte Brilon führt folgende fachbetriebliche Tätigkeiten aus:

Das hierfür erforderliche Fachwissen ist vorhanden und wurde nachgewiesen.
 Die erforderlichen betrieblichen Voraussetzungen sind vorhanden.

Betrieblich Verantwortliche Person:

Frank Michael

2 Organisation

--

3 Sachkundiges Personal / Schulung

Die angestellten Monteure werden durch den betrieblich Verantwortlichen regelmäßig über die relevanten gesetzlichen Änderungen informiert.

Aktuelle Themen werden in internen Erfahrungsaustauschen erörtert.

Die Ausführung der Tätigkeit wird durch den betrieblich Verantwortlichen überwacht.

4 Vorschriften und Regeln der Technik

Der Fachbetrieb verfügt hinsichtlich des Überwachungsgegenstandes über ausreichende Vorschriften und Regeln der Technik.

festgestellte Mängel: keine

5 Betriebliche Ausstattung

Die vorhandenen Werkzeuge, Maschinen und Geräte wurden dem Unterzeichner vorgeführt. Eine stichprobenweise visuelle Überprüfung auf den Zustand ergab keine Mängel.
Die betriebliche Ausstattung ist für den aufgeführten Tätigkeitsumfang ausreichend.

festgestellte Mängel: keine

6 Besichtigung von Arbeiten im Sinne des Überwachungsgegenstandes

Bei der Besichtigung einer Baustelle, auf der Arbeiten im Sinne des Überwachungsvertrages durchgeführt wurden, wurde festgestellt, dass das betrieblich verantwortliche technische Personal anwesend war und die erforderlichen Werkzeuge, Maschinen und Geräte eingesetzt wurden.

festgestellte Mängel: keine